

BÁO CÁO

Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều sau lũ năm 2021

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 5290/SNN&PTNT-TL ngày 16/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều sau lũ năm 2021, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo cụ thể như sau:

1. Phần khái quát:

Huyện Triệu Sơn là một huyện bán sơn địa có diện tích 292,2km² nhưng diện tích chủ yếu vẫn là đồng bằng, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam với 2 con sông là sông Hoàng và sông Nhom. Phía Đông giáp huyện Đông Sơn, phía Đông Nam giáp huyện Nông Cống, phía Nam giáp huyện Như Thanh, phía Tây Nam giáp huyện Thường Xuân, phía Tây Bắc giáp huyện Thọ Xuân, phía Đông Bắc giáp huyện Thiệu Hóa.

Tổng số đê hiện có trên địa bàn huyện là: 90,7km (đê cấp IV) gồm:

- Đê sông Nhom: 37,54km (gồm 9 xã: Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Tân, Minh Sơn, Hợp Thắng, An Nông, Vân Sơn, Thái Hòa, Tân Ninh).

- Đê sông Hoàng: 37,50km (gồm 9 xã: Thọ Ngọc, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông, Khuyến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng).

- Đê Nổ Hẽn: 6,56km (thuộc hệ thống sông Hoàng, gồm 2 xã: Đồng Lợi, Tân Ninh).

- Đê vùng: 9,10km (gồm 3 xã: Tân Ninh, Thái Hòa, Thọ Cường).

2. Phần đánh giá hiện trạng công trình trước lũ:

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

3. Xác định các trọng điểm xung yếu:

1. Về đê:

Những đoạn đê xung yếu có nguy cơ vỡ và tràn gây mất an toàn khi có mưa lũ lớn:

- Đoạn đê tả sông Nhom (đoạn từ K14+218-K14+418) và (đoạn từ K15+150-K15+300), thị trấn Nưa.

- Đoạn đê tả sông Hoàng (từ K3+200-K4+450), xã Dân Quyền.

- Đoạn đê hữu sông Nhom (từ K11+950-12+180), xã Thái Hòa.

- Đoạn đê hữu sông Hoàng (đoạn từ K2+800-K4+050), xã Thọ Ngọc và Xuân Lộc.

2. Về công tiêu dưới đê:

Những công tiêu có nguy cơ mất an toàn khi có mưa lũ lớn:

- Công tiêu con, đê hữu sông Nhom, xã Xuân Thọ.
- Công Hoàng Đồng 2, đê tả sông Nhom, xã Minh Sơn.
- Công Ninh Phong, đê tả sông Nhom, xã Minh Sơn.
- Công Đồng Lốc, đê tả sông Nhom, xã An Nông.
- Công tiêu Ông Đồng, đê vùng xã Thọ Cường.
- Công tiêu Lài Hái, đê hữu sông Hoàng, xã Xuân Lộc.

4. Khả năng chống lũ, bão của từng tuyến đê trong các tình huống có thể xảy ra:

Nếu lượng mưa vượt qua 300mm trong thời gian ngắn và mưa vẫn tiếp tục, việc tiêu thoát lũ của sông Hoàng, sông Nhom chậm nên nước sông dâng lên rất nhanh uy hiếp các đoạn đê xung yếu trên và có nguy cơ làm vỡ đê.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều sau lũ năm 2021./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc