

**BÁO CÁO**  
**Công tác khắc phục những vấn đề Nhân dân băn khoăn  
lo lắng trên địa bàn huyện Triệu Sơn**

Thực hiện Công văn số 7591/UBND-THKT, ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về giao giải quyết các vấn đề Nhân dân băn khoăn, lo lắng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

Tại Báo cáo số 124-BC/BTGTU, ngày 27/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2022 có nêu nội dung: Tuyến đường từ Quốc lộ 47C chạy qua xã Vân Sơn (Huyện Triệu Sơn) nối với huyện Như Thanh có chiều dài khoảng 8km, chiều rộng 4-5m, nhiều vị trí mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng với sự xuất hiện dày đặc những “ổ voi”, “ổ gà”, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nguyên nhân khiến sự xuống cấp trở nên nhanh chóng do dọc hai bên đường không hệ thống kênh mương thoát nước, trời mưa nước bị tù đọng trên mặt đường, nhiều xe tải trọng lớn di chuyển trên đường với tần suất cao. Đề nghị các ngành chức năng sớm giải quyết, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội giữa các xã của huyện Triệu Sơn với huyện Như Thanh.

Để giải quyết vấn đề Nhân dân băn khoăn, lo lắng nêu trên, ngày 03/6/2022, UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Vân Sơn kiểm tra thực địa tuyến đường theo phản ánh của người dân để có phương án khắc phục. Kết quả kiểm tra cho thấy đoạn từ UBND xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn đến giáp xã Xuân Du, huyện Như Thanh dài khoảng 2,3km có nhiều vị trí bị hư hỏng “ổ voi”, “ổ gà” gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện nay, UBND huyện Triệu Sơn đang khẩn trương lập kế hoạch sửa chữa tuyến đường để đảm bảo việc đi lại cho người dân trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, UBND huyện Triệu Sơn cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND huyện Nghị quyết; theo đó, sẽ đầu tư xây dựng mới tuyến đường từ cầu Thung xã Vân Sơn đến xã Xuân Du, chiều dài tuyến khoảng 2,5km, đoạn từ Km0+00 đến Km0+300 có chiều rộng mặt đường 7-9m, kết cấu bê tông nhựa C19 dày 5cm, đoạn từ Km0+300 đến Km2+500 có chiều rộng mặt đường 5,5m, kết cấu đá dăm láng nhựa.

Đồng thời, UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải trên tuyến giao thông này nhằm hạn chế gây hư hỏng

mặt đường, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

Trên đây là tình hình giải quyết vấn đề Nhân dân lo lắng, bức xúc của UBND huyện Triệu Sơn, báo cáo UBND tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**