

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

V/v xử lý khắc phục, sửa chữa đập
Thoi, xã Bình Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn.

UBND huyện nhận được Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 25/8/2020 của UBND xã Bình Sơn về việc xử lý khắc phục, sửa chữa đập Thoi, xã Bình Sơn; Chủ tịch UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm tra hiện trường (Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 27/8/2020 đã kết luận: Mặt đập Thoi, xã Bình Sơn bị nứt với chiều dài 15m; đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho chủ trương khắc phục, sửa chữa kịp thời).

Để đảm bảo an toàn cho đập Thoi, xã Bình Sơn trong mùa mưa bão năm 2020, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND xã Bình Sơn chủ động thực hiện xử lý khắc phục, sửa chữa đập Thoi, xã Bình Sơn (mặt đập bị nứt với chiều dài 15m).
2. Yêu cầu UBND xã Bình Sơn là đơn vị chủ đầu tư hoàn thành đầy đủ các hồ sơ liên quan đến việc phê duyệt, thẩm định và thực hiện thi công công trình theo đúng Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật.
3. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của xã Bình Sơn, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính